

## 乾式・湿式多板機械クラッチの一部生産中止のお知らせ

2011年5月  
小倉クラッチ株式会社  
営業本部

この度の東日本大震災の影響により、乾式・湿式多板機械クラッチ用摩擦板に使用している一部材料の入手が困難となりました。つきましては誠に勝手ながら、下記型式について、生産中止とさせていただきますこととなりましたのでご案内申し上げます。

ご愛用いただいているお客様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、ご理解の程、宜しく願い申し上げます。

### <生産中止型式と生産中止時期について>

生産中止対象型式：下記表をご参照下さい。

生産中止時期：現在庫終了次第順次生産中止とさせていただきます。従って型式によって異なりますので、詳細については最寄の弊社営業所にお問い合わせ下さい。

### <生産中止型式の代替型式について>

これまでアウトディスクの摩擦材料には、セミメタリック(MG)と銅系焼結合金(TG)の2種類をラインナップしておりましたが、セミメタリックタイプ(MG)を生産中止、銅系焼結合金タイプ(TG)に集約・統合させていただきます。

尚、銅系焼結合金タイプ(TG)はセミメタリックタイプ(MG)と同等性能です。

### 《生産中止型式、代替型式一覧表》

|    | 生産中止型式   | 代替型式      |  | 生産中止型式   | 代替型式     |
|----|----------|-----------|--|----------|----------|
| 乾式 | DS253MG  | DS253TG   | 湿式                                       | OS1008MG | OS1008TG |
|    | DS354MG  | DS354TG   |  | OS1208MG | OS1208TG |
|    | DS454MG  | DS454TG   |  | OS1409MG | OS1409TG |
|    | DS554MG  | DS555TG * |  | OS1609MG | OS1609TG |
|    | DS704MG  | DS705TG * | *・・・MGとTGではアウトディスク枚数が<br>異なりますのでご注意ください。 |          |          |
|    | DS804MG  | DS805TG * |  |          |          |
|    | DS1006MG | DS1006TG  |  |          |          |
|    | DS1206MG | DS1206TG  |  |          |          |
|    | DS1406MG | DS1406TG  |  |          |          |
|    | DS1606MG | DS1606TG  |  |          |          |

未掲載型式(旧標準品、特殊品)については、最寄の弊社営業所にお問い合わせ下さい。

以上